

Porte de grange traditionnelle dans les constructions à pans de bois


Réalisation en septembre 2016 de la porte arrière de la grange de Draize.



Pierre taillée et pièce métallique.
Elles recevront le pivot inférieur de la porte.

Fixation du pivot métallique sur le montant en chêne de la porte.

Les pièces de l'ossature sont en chêne. Elles sont fixées ensemble par un jeu de tenons/mortaises et ensuite chevillées. Le recouvrement est en douglas.





Porte terminée vue de l'intérieur de la grange.

Un système de bras bloque les deux vantaux de la porte.

Côté jardin

**Cette porte a été réalisée par Vincent Guillaume, son
ouvrier et son apprenti.
GV BOIS ET BIOCLIMATIQUE
13 grande rue - 08430 CHAGNY - Tél : 03.24.37.30.90**

